

俄航母舰载苏33战机失事缘故原由或系“驾驶失误”



资料图：停放在航母甲板的苏33战机

俄罗斯国防部此前在5日表示，俄军一架苏-33战斗机在叙利亚作战使命后，在“库兹涅佐夫水师上将”号下降时因阻拦索断裂而冲出甲板坠海，飞行员逃生。

据诠释，阻拦索断裂可能因生产中的瑕疵所致，但该说法遭到了阻拦索生产厂的否认。工厂代表表示，“库兹涅佐夫水师上将”号上安装的阻拦索通过了一整套应有试验，包罗断裂试验。

据报道，新闻人士称，俄国防部委员会将人为因素视为这起事故主要缘故原由。专家查明，战斗机下降时偏离跑道中央线的距离比最大限度4.2米多出0.5米，达4.7米。



中新网12月8日电 据俄罗斯卫星网8日报道，新闻人士称，俄国防部“库兹涅佐夫水师上将”号航母舰载苏-33战斗机在地中海失事事务观察委员会推测，这起事故可能是因驾驶失误所致。

这次竞拍的朝鲜画中，《鸭绿江的风》《繁忙的季节》等等，看上去都很有特色

他个人先后遭遇合同官司、俱乐部欠薪；而中国足球则爆发后来震惊公众的赌球黑幕。

当前文章：<http://www.tvsc.cn/u7bf961k-20170717.pdf>

编辑：杜陵马平

发布时间：2017-07-23 03:12:33

相关文章：[后来我们都哭了txt](#) [十二生肖](#) [第八号当铺](#) [盛世薄欢](#) [末日蟑螂](#) [吉利熊猫](#) [卡罗拉美人豹](#) [风行cm7](#) [亚龙湾](#)